



# Inspection Report

鉴定日 2022/06/05

## 挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK75UR-3		
年式	1999		
工作时间	9505	汽车仪表盘	动
序列号	YR04-04389		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	有刮伤	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		675		


关于外观的特殊事项


脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	450	450
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"><li>・ブームシリンダーカバー欠品</li><li>・バケット左右サイドカッター欠品</li><li>・アームクレーンフック取り外し</li><li>・バケットサイドカッター欠品</li></ul> 

引擎	
型号	A-4JB1PYA-03
序列号	4JB1-181704
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"><li>・左右ゴムパッド摩耗大あり</li></ul> 

关于驾驶座的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"><li>・運転席シート破れ</li></ul> 

关于引擎的特殊事项


管理号码 3000040322