

## ZX330-3 油圧ショベル

### 基本出展機情報

点検日		機種	ZX330-3	号機	59695
製造年月		アワーメータ	8172 HR	アワーメータ状態	HR正常
アワーメータ (推定)		ENG_NO		稼動種別	レンタル機
事故歴		キャブ種類	キャブ	キャブ形状	標準
フロント形状	標準	スーパーロング長 (m)		履帯形状	鉄
シュー幅	800	バケット・アタッチメント	標準BK	打刻	
その他	エアコン, マルチレバー, 配管				

### 作動

エンジン	正常	排気色	正常	旋回	正常
旋回輪	ガタ中	走行	遅い カメのまま (ウサギに切り替らない)。	フロント廻り	正常
ポンプ装置	正常				

### 足廻り

リンク固着	無	リンク伸び (右)	2/3未満	リンク伸び (左)	2/3未満
踏み面摩耗 (垂れ) (右)	中	踏み面摩耗 (垂れ) (左)	中	リンク・ブッシュ摩耗 (右)	摩耗中
リンク・ブッシュ摩耗 (左)	摩耗中	シュー/ ゴムシュー摩耗	中 シューボルト、緩み箇所有り。	シュー曲り・割れ・欠損	10枚以上
ゴムパッド摩耗		ゴムパッド めくれ・欠損		ゴムパッド不良	
ゴムシュー割れ (右)		ゴムシュー割れ (左)		ゴムシューコア欠損	
上ローラ摩耗	中	下ローラ摩耗	中	ローラ油もれ	無
ローラ損傷・欠品	無	フロントアイドラ摩耗 (右)	中	フロントアイドラ摩耗 (左)	中
スプロケット摩耗 (右)	中	スプロケット摩耗 (左)	中	走行装置油もれ	無
走行配管油もれ	無				

### フロントガタ・摩耗

ブーム	正常	アーム	変形あり, 補強	ブームフートピン	ガタ中
ブーム / アームジョイントピン	ガタ中	アーム先端ピン	ガタ中	その他ピン	ガタ中
バケット	摩耗中, 変形中	ブレード			

### 本体水もれ・油もれ

フロント配管	無	ブームシリンダ (右)	無	ブームシリンダ (左)	無
アームシリンダ (右)	なし	アームシリンダ (左)		バケットシリンダ (右)	なし
バケットシリンダ (左)		オフセット シリンダ		ブレードシリンダ	
エンジンオイル	にじみ	オイルクーラ	無	ラジエター	無
冷却配管	無	燃料系統	無	C / V	もれ
低圧配管	もれ, 要修理 作動油タンク配管カップリング部、ポタポタ漏れ有り。	高圧配管	無	パイロット配管	無
パイロットV	もれ	センタジョイント	無	旋回装置	もれ
ポンプ装置	無				

### 外装

エンジンカバー	変形あり, 割れ, サビあり	サイドカバー	変形あり, サビあり	アンダーカバー	変形あり, サビあり
カウンター ウェイト	すり傷, 変形あり, サビあり	メインフレーム	サビあり	Dフレーム	サビあり
トラックフレーム	変形あり, サビあり	キャブ	サビあり	ドアの開まり具合	良

### 内装

キャブ内装	良	シート	良	コンソール	変色
エアコン	作動不良 コンプレッサー、作動しない。	フロンガス点検			

### 全体評価

外観評価	リペイント	錆・腐食	中	全体評価	程度普通
メモ・備考・特記					