



Inspection Report

鑑定日： 2021/04/21

モーターグレーダー

基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	GD605A-5E
年式	1996
稼働時間 (h)	10304
シリアル番号	G60A5-1607

外観に関する特記事項

・一部に錆、傷、指定色あり

エンジン

エンジンモデル	6D125E-2-A
エンジンシリアルナンバー	66647
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

・走行距離: 41,462km

エンジンに関する特記事項

・エンジンに油しみあり

その他特記事項

- ・リーニングシリンダーに油しみあり
- ・左コントロールバルブよりオイルしみあり
- ・左右タンデムに油漏れあり
- ・右前ハブベアリングに損傷あり(出品者申告)
- ・タイヤ6本に消耗あり

管理番号 3000030701

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。