



# Inspection Report

鑑定日：2018/12/05

## 油圧ショベル(ミニ含む)

### 基本情報

メーカー	KUBOTA		
型式	U-30-5		
年式			
稼働時間 (h)	1045	メーター	動
シリアル番号	79437		

### オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
排土板	ブレーカー配管

### 作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	425			

### 外観に関する特記事項

左側カバー凹み



### 足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	異常	異常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

### 作業機に関する特記事項



### 足まわりに関する特記事項

左右スプロケット摩耗



### エンジン

エンジンモデル	7EZ4502
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	黒・グレー
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

### 運転席に関する特記事項



### エンジンに関する特記事項



管理番号 2018110341