



Inspection Report

鉴定日 2023/07/21

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	VIO17		
年式	2012		
工作时间	3214	汽车仪表盘	动
序列号	7582		


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		428		

脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	230	230	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	


引擎	
型号	3TNV70-XBV
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	汽油色异常
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

附属部件	
- 多杠杆	- 变速器
- 推土版	
- EPA	

关于外观的特殊事项
・ボディー錆、傷、凹み ・コーションプレート欠品




关于作业机的特殊事项
・排土板最大 1280 最小 947




关于脚周边的特殊事项
・可変脚仕様



关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项
・エンジンオイルに鉄粉が混入



管理号码 3000049996