



Inspection Report

鑑定日：2019/01/19

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	B3-6A		
年式	2011		
稼働時間 (h)	3472	メーター	動
シリアル番号	62744B		


オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)	420			

外観に関する特記事項



作業機に関する特記事項

バケットサイドカッター欠品あり



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項


左右ゴムシューの摩耗度合いが異なる



エンジン

エンジンモデル	3TNV82A-N
エンジンシリアルナンバー	85205
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2019010133