



Inspection Report

鉴定日 2022/12/08


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX30UR-2		
年式	2005		
工作时间	4778	汽车仪表盘	动
序列号	HCM1MF00H00030091		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		450		

关于外观的特殊事项
·外板右へこみあり ·打刻未確認




脚周边		
	履带种类	
	左	右
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
履带宽度	300	300
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
·アーム先端内側へこみあり




关于脚周边的特殊事项
·走行モーター左右カバー腐食あり ·ゴムパッド多数欠品あり ·左右スプロケット摩耗 ·左右アイドル飛び出し



引擎	
型号	3TNV88-S
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	冷却水不够
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	Loading...
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000044528