



# Inspection Report

鉴定日 2021/05/21

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK200LC-1		
年式	1992		
工作时间	1905	汽车仪表盘	动
序列号	YQ-01528		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		渗油	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		850		

关于外观的特殊事项
・15m スーパーロングフロント ・一部に傷、錆びあり



脚周边			
	插座类型	铁	
	摇摆圈	无漏油	
		左	右
履带宽度	800	800	
惰轮	异常	异常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・アーム先端4面に補強あり ・右ウインカーに割れ破損あり



引擎	
型号	6D31T
序列号	6D31-025376
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・左右アイドラーに飛び出しあり



关于驾驶座的特殊事项
------------



关于引擎的特殊事项
-----------



管理号码 3000031454