



# Inspection Report

鉴定日 2021/10/09

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	SV08-1A		
年式	2014		
工作时间	1377	汽车仪表盘	动
序列号	YMRSV08YVEAJ18495		

附属部件	
- 多栏杆	- 变速器
- 推土版	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	无
铲斗宽度(mm)		330		

关于外观的特殊事项
・リペイント



脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	200	200
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
------------



关于脚周边的特殊事项
・可变脚:最大幅 840mm 最小幅 680mm



引擎	
型号	2TE67L-BV3
序列号	14817
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
------------



关于引擎的特殊事项
-----------



管理号码 3000034862