



Inspection Report

鉴定日 2024/11/29

发电机

基本信息

| | |
|------|------------|
| 厂家 | DENYO |
| 型号 | DCA-150LSK |
| 年式 | 2013 |
| 工作时间 | 3102 |
| 序列号 | 3868820 |

关于外观的特殊事项

- ・サビあり
- ・GENERATOR
- ・150kVA
- ・発電動作確認済み

引擎

| | |
|----------|----------------|
| 型号 | SAA6D107E-1-C |
| 序列号 | 6D107-26106994 |
| 发动机漏油 | 无漏油 |
| 机油标尺 | 正常 |
| 排气颜色 | 正常 |
| 串气 | 无 |
| 发动机声音 | 正常 |
| 散热器(冷却水) | 正常 |
| 水泵 | 无漏水 |
| 喷射泵 | 不漏燃油 |

操作盘周围的特殊事项

关于引擎的特殊事项

Admin. No. 3000065716

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性. 对此内容我们不会做出任何的保证