



# Inspection Report

鑑定日：2018/06/15


## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	RX-403S		
年式	2006		
稼働時間 (h)	3427	メーター	動
シリアル番号	60329		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	大
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	540			

外観に関する特記事項
リペイント




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	異常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
・バケット先端2ヶ所に亀裂あり ・バケットにアスファルト付着のため完全洗車不可




足まわりに関する特記事項
・左右下部ローラー各1個油にじみあり ・ゴムシュー経年劣化摩耗と亀裂あり




エンジン	
エンジンモデル	D1503-KA
エンジンシリアルナンバー	06L1138
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
シート破れあり



エンジンに関する特記事項
--------------



管理番号 2018061006