



Inspection Report

鑑定日：2021/05/20

キャリアダンプ

基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	CD30R-1
年式	1997
稼働時間 (h)	783
シリアル番号	1104

外観に関する特記事項

- ・錆び・腐食多数あり
- ・本体打刻発見できず

エンジン

エンジンモデル	4D88E-3D
エンジンシリアルナンバー	12972
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

その他特記事項

- ・ROTATION DUMP(くるくるダンプ)
- ・320 Rubber Track

管理番号 3000031322

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。