



Inspection Report

鉴定日 2021/05/20

载体转储

基本信息

厂家	KOMATSU
型号	CD30R-1
年式	1997
工作时间	783
序列号	1104

引擎

型号	4D88E-3D
序列号	12972
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于外观的特殊事项

- ・錆び・腐食多数あり
- ・本体打刻発見できず

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

其他特殊事项

- ・ROTATION DUMP(くるくるダンプ)
- ・320 Rubber Track

Admin. No. 3000031322

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证