

| 基本信息 |  |                   |       |   |
|------|--|-------------------|-------|---|
| 厂家   |  | HITACHI           |       |   |
| 型号   |  | ZX225US-5B        |       |   |
| 年式   |  | 2014              |       |   |
| 工作时间 |  | 9656              | 汽车仪表盘 | 动 |
| 序列号  |  | HCMDCNA0K00302347 |       |   |

| 附属部件       |       |
|------------|-------|
| - CAB (机舱) | - 变速器 |
| - 多杠杆      | - 空调  |
|            | - 管道  |
| - 手臂起重机    |       |
| - EPA      |       |

| 作业机      |     |      |       |      |
|----------|-----|------|-------|------|
|          |     | 汽缸   |       | 松/晃动 |
|          |     | 漏油   | 刮伤/生锈 |      |
| 动臂       | (左) | 无    | 无     | 小    |
|          | (右) | 无    | 无     |      |
| 铲臂       |     | 无    | 无     | 小    |
| 铲斗       |     | 无    | 无     | 小    |
| 铲斗宽度(mm) |     | 1020 |       |      |

| 关于外观的特殊事项                 |
|---------------------------|
| ・リペイント<br>・全体的に使用に伴う傷、錆あり |



| 脚周边  |     |     |
|------|-----|-----|
| 插座类型 | 铁   |     |
| 摇摆圈  | 无漏油 |     |
|      | 左   | 右   |
| 履带宽度 | 600 | 600 |
| 惰轮   | 正常  | 正常  |
| 链轮   | 正常  | 正常  |
| 衬套   | 正常  | 正常  |
| 上部滚轮 | 正常  | 正常  |
| 下部滚轮 | 正常  | 正常  |
| 鞋帮   | 正常  | 正常  |

| 关于作业机的特殊事项 |
|------------|
| ・ツース欠品     |



| 引擎       |                 |
|----------|-----------------|
| 型号       | AM-4HK1XZSA-03U |
| 序列号      | 726804          |
| 发动机漏油    | 无漏油             |
| 机油标尺     | 正常              |
| 散热器(冷却水) | 正常              |
| 排气颜色     | 正常              |
| 串气       | 无               |
| 发动机声音    | 正常              |
| 液压泵      | 无漏油             |
| 水泵       | 无漏水             |
| 柴油散热器    | 无漏油             |
| 回转马达     | 无漏油             |
| 多杠杆      | 无漏油             |

| 关于脚周边的特殊事项 |
|------------|
|            |



| 关于驾驶座的特殊事项 |
|------------|
|            |



| 关于引擎的特殊事项 |
|-----------|
|           |



管理号码 3000087735