

基本情報				
メーカー		HITACHI		
型式		ZX75US-3		
年式		2014		
稼働時間 (h)		3706	メーター	動
シリアル番号		HCM1P300T00064395		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		650		

外観に関する特記事項


足まわり		
シュータイプ		鉄+ゴムパッド
スイングサークル		油漏れなし
		左 右
キャタピラー幅 (mm)		450 450
アイドラー		正常 正常
スプロケット		正常 正常
ピンブッシュ		正常 正常
上部ローラー		正常 正常
下部ローラー		正常 正常
シューリンク		正常 正常

作業機に関する特記事項
・アーム補強 ・バケットサイドカッター欠品


エンジン	
エンジンモデル	AU-4LE2XYSA-01
エンジンシリアルナンバー	609498
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

足まわりに関する特記事項


運転席に関する特記事項


エンジンに関する特記事項


管理番号 3000051535