



Inspection Report

鉴定日 2026/09/19

高空作业平台

基本信息	
厂家	SMAC
型号	RH120
年式	2008
工作时间	3373
序列号	00013

引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于外观的特殊事项
・リペイント ・タイヤ部割れ、傷あり

关于驾驶座，和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

其他特殊事项