



# Inspection Report

鑑定日：2019/03/25


## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	HITACHI		
型式	ZX120-3		
年式	2008		
稼働時間 (h)	4404	メーター	動
シリアル番号	HCM1R100J00081748		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え エアコン
EPA	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)		890		

**外観に関する特記事項**  
サイドガードパイプ欠品あり




足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

**作業機に関する特記事項**  
・アイドリング時作業機でのリフトアップができない  
・バケット底面の左右角摩耗のため破れあり




**足まわりに関する特記事項**  
旋回ガタ小あり




エンジン	
エンジンモデル	AJ-4JJ1XYSA-03
エンジンシリアルナンバー	4JJ1-110512
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油にじみ
マルチレバー切り替え部	-

**運転席に関する特記事項**  
・バックカメラ付き  
・運転席座面摩耗のため破れあり



**エンジンに関する特記事項**  
ポンプ周りより異音小あり



管理番号 2019030878