



Inspection Report

鑑定日：2023/09/08

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-35-5		
年式	2012		
稼働時間 (h)	6080	メーター	動
シリアル番号	70962		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	550			

外観に関する特記事項
・外板後ろへこみあり



足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



エンジン	
エンジンモデル	D1703
エンジンシリアルナンバー	7CX4643
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項
・運転シート破れ



エンジンに関する特記事項
・コントロールバルブにじみ



管理番号 3000051501