



Inspection Report

鑑定日：2021/05/22

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC228US-3T1		
年式	2008		
稼働時間 (h)	3304	メーター	動
シリアル番号	KMTPC204P02025003		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		油にじみ	あり	大
バケット幅 (mm)	1030			

足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	異常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	SAA6D107E
エンジンシリアルナンバー	26521539
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	共用配管
アームクレーン	

外観に関する特記事項
・リペイント ・一部に傷、錆び、凹みあり



作業機に関する特記事項
・コントロールバルブに油しみあり ・作動油タンク上部にオイル付着あり



足まわりに関する特記事項
・左右下部ローラーに油しみあり(各 2ヶ所)



運転席に関する特記事項
・走行スピード切り替え不良(早くならない)



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000031323