



# Inspection Report

鉴定日 2022/11/10

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC10UU-5		
年式	2011		
工作时间	965	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC194C04015358		

附属部件	
- 推土版	- 变速器

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		320		

关于外观的特殊事项
・打刻未確認 ・リペイント




脚周边		
	橡胶	
	左	右
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
履带宽度	180	180
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
------------




引擎	
型号	2D70E-5SBB
序列号	03067
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・可変脚(動作未確認)



关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项
-----------



管理号码 3000043668