



Inspection Report

鉴定日 2022/11/25

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX55UR-3		
年式	2014		
工作时间	4252	汽车仪表盘	动
序列号	HCM1YG00C00035831		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		590		

关于外观的特殊事项
・カバー凹み



脚周边		
插座类型	履带种类	
	无漏油	
摇摆圈	左	右
	履带宽度	400
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・旋回ガタ




引擎	
型号	V2403
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多栏杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项
・バッテリー弱い



管理号码 3000044007