



Inspection Report

鉴定日 2022/09/17

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	ViO45-6		
年式	2015		
工作时间	2976	汽车仪表盘	动
序列号	62081		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		590		

关于外观的特殊事项
・カバー凹み、傷 ・キャノピ凹み




脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
		左	右
履带宽度	350	350	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	异常	异常	
鞋帮	异常	正常	

关于作业机的特殊事项
・排土板上部凹み ・ハサミ付き




关于脚周边的特殊事项
・左シューたるみ ・下部ローラーにじみ(左2・右1)



引擎	
型号	4TNV88-ZPBV
序列号	T4385
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000042326