



Inspection Report

鑑定日： 2026/01/16

ホイールローダー

基本情報

メーカー	CAT
型式	901B
年式	2006
稼働時間 (h)	2289
シリアル番号	CAT0901BCW7A01685

外観に関する特記事項

・CAB



作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

作業機に関する特記事項



足まわり

フロントアクセル	油にじみ
リアアクセル	油にじみ

運転席に関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	K3M-E4DT
エンジンシリアルナンバー	K3M-30633
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

足まわりに関する特記事項

・タイヤサイズ: 12.5/70-16 6 P.R.



関係書類

自動車検査証	なし
--------	----

エンジンに関する特記事項



※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。

管理番号 3000080880