

## **Inspection Report**

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報	
メーカー	YANMAR
型式	B6-6
年式	2005
稼働時間 (h)	2985 メーター 動
シリアル番号	60521B

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
EPA	

鑑定日: 2017/10/11

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	75.7
ブーム	(左)	なし	なし	/\ <u>\</u>
	(右)	該当なし	該当なし	1,1
	アーム	なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		610		

足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラ―幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューロンカ	正告	正告



エンジンモデル 4TNV88-P  エンジンシリアルナンバー 23624  エンジン油漏れ 油漏れなし エンジンオイルゲージ 正常 ラジエーター(冷却水) 正常 排気ガス色 無色(正常) ブローバイ なし エンジン音 正常 油圧ポンプ 油漏れなし ウォーターポンプ 水漏れなし オイルクーラー 油漏れなし 旋回モーター 該当なし マルチレバー切り替え部 油漏れなし		
エンジンシリアルナンバー       23624         エンジン油漏れ       油漏れなし         エンジンオイルゲージ       正常         ラジエーター(冷却水)       正常         排気ガス色       無色(正常)         ブローバイ       なし         エンジン音       正常         油圧ポンプ       油漏れなし         ウォーターポンプ       水漏れなし         オイルクーラー       油漏れなし         旋回モーター       該当なし	エンジン	
エンジン油漏れ 油漏れなし エンジンオイルゲージ 正常 ラジエーター(冷却水) 正常 排気ガス色 無色(正常) ブローバイ なし エンジン音 正常 油圧ポンプ 油漏れなし ウォーターポンプ 水漏れなし オイルクーラー 油漏れなし 旋回モーター 該当なし	エンジンモデル	4TNV88-P
エンジンオイルゲージ 正常  ラジエーター(冷却水) 正常  排気ガス色 無色(正常)  ブローバイ なし  エンジン音 正常  油圧ポンプ 油漏れなし  ウォーターポンプ 水漏れなし  オイルクーラー 油漏れなし  旋回モーター 該当なし	エンジンシリアルナンバー	23624
ラジェーター(冷却水)     正常       排気ガス色     無色(正常)       ブローバイ     なし       エンジン音     正常       油圧ポンプ     油漏れなし       ウォーターポンプ     水漏れなし       オイルクーラー     油漏れなし       旋回モーター     該当なし	エンジン油漏れ	油漏れなし
#気ガス色 無色(正常) プローバイ なし エンジン音 正常 油圧ポンプ 油漏れなし ウォーターポンプ 水漏れなし オイルクーラー 油漏れなし 旋回モーター 該当なし	エンジンオイルゲージ	正常
プローパイ なし エンジン音 正常 油圧ポンプ 油漏れなし ウォーターポンプ 水漏れなし オイルクーラー 油漏れなし 旋回モーター 該当なし	ラジエーター(冷却水)	正常
エンジン音 正常 油圧ポンプ 油漏れなし ウォーターポンプ 水漏れなし オイルクーラー 油漏れなし 旋回モーター 該当なし	排気ガス色	無色(正常)
油圧ポンプ 油漏れなし ウォーターポンプ 水漏れなし オイルクーラー 油漏れなし 旋回モーター 該当なし	ブローバイ	なし
ウォーターポンプ     水漏れなし       オイルクーラー     油漏れなし       旋回モーター     該当なし	エンジン音	正常
<b>オイルクーラー</b> 油漏れなし <b>旋回モーター</b> 該当なし	油圧ポンプ	油漏れなし
<b>旋回モーター</b> 該当なし	ウォーターポンプ	水漏れなし
	オイルクーラー	油漏れなし
マルチレバー切り替え部 油漏れなし	旋回モーター	該当なし
	マルチレバー切り替え部	油漏れなし





## 足まわりに関する特記事項

- ・右側のスプロケットに油にじみ ・ゴムシュー経年劣化、磨耗あり



運転席に関する特記事項	
運転席屋根に傷あり	

