



Inspection Report

油圧ショベル(ミニ含む)

鑑定日： 2026/07/21

基本情報			
メーカー	HITACHI		
型式	ZX75US-5B		
年式	2016		
稼働時間 (h)	4327	メーター	動
シリアル番号	HCMDEPA0C00071250		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		650		

足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	4TNV98C-WHBW5
エンジンシリアルナンバー	37118
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え エアコン
排土板	共用配管
アームクレーン	
EPA	

外観に関する特記事項
・コーションプレート欠品 ・外観にサビ、腐食あり(写真参照) ・バッテリー上がり(ジャンプスタートして動作確認済み)



作業機に関する特記事項
・バケットサイドカッター欠品あり



足まわりに関する特記事項
・パッド摩耗 ・左右ゴムパット脱落多あり



運転席に関する特記事項
・A/C 冷風でない(エアコンガス無し?)



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000077892

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。