Inspection Report

鉴定日 2026/11/12

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	SUMITOMO		
型号	SH200-7		
年式	2018		
工作时间	7834	汽车仪表盘	动
序列号	SMT200A7K00SC1287		

附属部件

- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		1030		

关于外观的特殊事项

・海上輸送の苫小牧港～川崎港　内航船(フェリー)を利用する場合、追加で洗車代請求される場合あり(購入者様負担になります)

关于作业机的特殊事项

关于脚周边的特殊事项

脚周边

	左	右
插座类型	铁	
摇摆圈	无漏油	
履带宽度	800	800
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于驾驶座的特殊事项

・FVM (フィールドビューモニター)付き

引擎

型号	AR-4HK1XASS-12
序列号	4HK1 768072
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于引擎的特殊事项

管理号码 3000091721

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证