



# Inspection Report

鑑定日：2021/10/23

## ホイールローダー

### 基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	WA100-5
年式	2006
稼働時間 (h)	9671
シリアル番号	73185

### 作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

### 足まわり

フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

### エンジン

エンジンモデル	SAA4D102E-2
エンジンシリアルナンバー	26382460
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

### 関係書類

自動車検査証	なし
--------	----

### 外観に関する特記事項

・CAB



### 作業機に関する特記事項

・右ブーム内側、低面クラック大あり(写真参照)



### 運転席に関する特記事項

・走行距離: 19,663km



### 足まわりに関する特記事項

・Solid Tire  
・タイヤサイズ: 12.00-24



### エンジンに関する特記事項

・EPA



管理番号 3000036157

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。