



# Inspection Report

鑑定日：2018/08/08

## 油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	HITACHI		
型式	ZX125US		
年式	2006		
稼働時間 (h)	6456	メーター	動
シリアル番号	HCM1SE00C00011633		


オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
アームクレーン	
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	850			


外観に関する特記事項



足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	異常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項	
・アーム内側1面補強 ・出品者申告: 旋回モーター不良 症状: 1. 左右どちらに旋回しても流れる 2. 旋回動作がかなり遅い 3. 旋回時異音大 ・回送時、旋回が左右に流れないように固定が必要	

足まわりに関する特記事項	
右下部ローラー2個不良	

エンジン	
エンジンモデル	BB-4BG1 TRG
エンジンシリアルナンバー	4BG1-935915
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れ
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項	
シート破れあり	

エンジンに関する特記事項	
	

管理番号 2018080015