



Inspection Report

鑑定日： 2024/08/14

ローラー

基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	JV40DW-3
年式	1996
稼働時間 (h)	5161
シリアル番号	JV40DW3E-5113

エンジン

エンジンモデル	3D84E-36
エンジンシリアルナンバー	06185
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

外観に関する特記事項

・リペイント



足まわりに関する特記事項

・前後輪 鉄×鉄 ローラー
・振動作動確認済み



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号

3000062784

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。