



# Inspection Report

鑑定日：2018/10/04

## 油圧ショベル(ミニ含む)

### 基本情報

|          |        |      |   |
|----------|--------|------|---|
| メーカー     | KUBOTA |      |   |
| 型式       | RX-306 |      |   |
| 年式       | 2009   |      |   |
| 稼働時間 (h) | 4970   | メーター | 動 |
| シリアル番号   | 10142  |      |   |

### オプション

CNP(キャノピー)  
マルチレバー  
排土板  
アームクレーン

### 作業機

|            |     | シリンダー |      | ガタ |
|------------|-----|-------|------|----|
|            |     | 油漏れ   | 傷・サビ |    |
| ブーム        | (左) | なし    | なし   | なし |
|            | (右) | 該当なし  | 該当なし |    |
| アーム        |     | なし    | なし   | なし |
| バケット       |     | なし    | なし   | 小  |
| バケット幅 (mm) | 420 |       |      |    |

### 外観に関する特記事項



### 足まわり

| シュータイプ       | ゴム    |     |
|--------------|-------|-----|
| スイングサークル     | 油漏れなし |     |
|              | 左     | 右   |
| キャタピラー幅 (mm) | 300   | 300 |
| アイドラー        | 正常    | 正常  |
| スプロケット       | 正常    | 正常  |
| ピンブッシュ       | 正常    | 正常  |
| 上部ローラー       | 正常    | 正常  |
| 下部ローラー       | 正常    | 正常  |
| シューリンク       | 正常    | 正常  |

### 作業機に関する特記事項

バケット完全洗車不可



### 足まわりに関する特記事項

スィベル付近より油漏れあり



### エンジン

|              |        |
|--------------|--------|
| エンジンモデル      | D1703  |
| エンジンシリアルナンバー | 9S1958 |
| エンジン油漏れ      | 油漏れなし  |
| エンジンオイルゲージ   | 正常     |
| ラジエーター(冷却水)  | 正常     |
| 排気ガス色        | 無色(正常) |
| ブローパイ        | なし     |
| エンジン音        | 正常     |
| 油圧ポンプ        | 油漏れなし  |
| ウォーターポンプ     | 水漏れなし  |
| オイルクーラー      | 油漏れなし  |
| 旋回モーター       | 油漏れ    |
| マルチレバー切り替え部  | 油漏れなし  |

### 運転席に関する特記事項



### エンジンに関する特記事項



管理番号 2018100020