



Inspection Report

鑑定日：2019/02/18

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	B7-5A		
年式	2007		
稼働時間 (h)	5461	メーター	動
シリアル番号	58254B		


オプション

CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	640			

外観に関する特記事項




作業機に関する特記事項



足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項



エンジン


エンジンモデル	4TNV98-XBV
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

シートに破れあり



エンジンに関する特記事項



管理番号 2019020347