



Inspection Report

鑑定日：2024/11/29

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	RX-306		
年式	2014		
稼働時間 (h)	1903	メーター	動
シリアル番号	14608		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	430			

足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	

外観に関する特記事項
・リペイント ・クレーンフック使えない(板が溶接されている)



作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項
・下部ローラーにじみあり



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000066779