



Inspection Report

鑑定日：2024/02/10

油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報 | | | |
|----------|-------------------|------|---|
| メーカー | SUMITOMO | | |
| 型式 | SH75X-3B | | |
| 年式 | 2014 | | |
| 稼働時間 (h) | 4507 | メーター | 動 |
| シリアル番号 | SMT075Y3K00SD1689 | | |

| 作業機 | | | | |
|------------|-----|-------|------|----|
| | | シリンダー | | ガタ |
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | なし |
| | (右) | 該当なし | 該当なし | |
| アーム | | なし | なし | 小 |
| バケット | | なし | なし | 大 |
| バケット幅 (mm) | 715 | | | |

| 足まわり | | |
|--------------|---------|-----|
| シュータイプ | 鉄+ゴムパッド | |
| スイングサークル | 油漏れなし | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 450 | 450 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

| エンジン | |
|--------------|----------------|
| エンジンモデル | AU-4LE2XYSS-01 |
| エンジンシリアルナンバー | 4LE2-623693 |
| エンジン油漏れ | 油にじみ |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローバイ | あり |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油漏れなし |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |

| オプション | |
|-----------|------------|
| CAB(キャビン) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー | エアコン |
| 排土板 | 共用配管 |
| アームクレーン | |

| 外観に関する特記事項 |
|------------|
| |



| 作業機に関する特記事項 |
|-------------|
| ・アーム4面補強あり |



| 足まわりに関する特記事項 |
|--------------|
| ・左右ゴムパッド摩耗あり |



| 運転席に関する特記事項 |
|-------------|
| |



| エンジンに関する特記事項 |
|---------------------------|
| ・アイドリング時複合動作するとエンジンストールする |



管理番号 3000056863