



Inspection Report

鑑定日：2019/02/18

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	CAT		
型式	311CU		
年式	2005		
稼働時間 (h)	3550	メーター	動
シリアル番号	CLK03188		


オプション

CAB(キャビン)	
マルチレバー	エアコン
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	810			

外観に関する特記事項



作業機に関する特記事項


アーム左側のブレーカー配管欠品



足まわり

シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項



エンジン


エンジンモデル	6LK39878
エンジンシリアルナンバー	G3420-64
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

シートに破れあり



エンジンに関する特記事項



管理番号 2019020330