



Inspection Report

鉴定日 2019/02/18

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	CAT		
型号	311CU		
年式	2005		
工作时间	3550	汽车仪表盘	动
序列号	CLK03188		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 空调
- 多杠杆	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		810		

关于外观的特殊事项

脚周边		
插座类型	铁	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	500	500
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
アーム左側のブレーカー配管欠品

引擎	
型号	6LK39878
序列号	G3420-64
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项

关于驾驶座的特殊事项
シートに破れあり

关于引擎的特殊事项

管理号码 2019020330