



# Inspection Report

鑑定日：2024/11/29

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC40MR-2		
年式	2007		
稼働時間 (h)	2991	メーター	動
シリアル番号	11847		


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	500			

足まわり			
シュータイプ	ゴム		
スイングサークル	油漏れなし		
	左	右	
キャタピラー幅 (mm)	400	400	
アイドラー	正常	正常	
スプロケット	正常	正常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	正常	
シューリンク	正常	正常	

エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	ブレーカー配管
EPA	


外観に関する特記事項
・外板使用に伴う傷あり ・全体的に錆、腐食あり ・リペイント



作業機に関する特記事項
-------------




足まわりに関する特記事項
・走行モーターカバー腐食 要写真確認



運転席に関する特記事項
-------------



エンジンに関する特記事項
--------------



管理番号 3000066786