



# Inspection Report

鑑定日：2018/06/15

## 油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	Vio20-3		
年式	2006		
稼働時間 (h)	3577	メーター	動
シリアル番号	33056B		


オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)		420		

外観に関する特記事項



足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	状態確認不可	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	250	250
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブーム根元スイングピンのガタ大</li> <li>・バケット底板摩耗亀裂</li> <li>・フック外れ止め脱落</li> <li>・アーム背面へこみあり</li> <li>・ブームカバー無し</li> </ul>


足まわりに関する特記事項
ゴムシュー経年劣化摩耗あり


エンジン	
エンジンモデル	3TNV76-P
エンジンシリアルナンバー	25982
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項


エンジンに関する特記事項
ファンベルト摩耗


管理番号 2018060914