



# Inspection Report

鉴定日 2018/12/05

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U-30-5		
年式			
工作时间	1355	汽车仪表盘	动
序列号	79042		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 推土版	- 断路器管道

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		425		

关于外观的特殊事项
右側カバー凹み




脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	300	300
惰轮	异常	正常
链轮	正常	异常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
------------



关于脚周边的特殊事项
・左右スプロケット摩耗 ・ゴムパッド3枚欠品



引擎	
型号	7EV4289
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	黑色/灰色
排气颜色	黑色/灰色
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
------------



关于引擎的特殊事项
-----------



管理号码 2018110333