



# Inspection Report

鉴定日 2021/07/21


## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	CAT		
型号	313CSR		
年式	2002		
工作时间	8303	汽车仪表盘	动
序列号	CAT0313CEWSA00173		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多栏杆	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	漏油	无	无
	(右)	漏油	无	
铲臂		漏油	无	无
铲斗		漏油	无	无
铲斗宽度(mm)		915		

关于外观的特殊事项
・カバーに凹み、傷あり



脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	500	500
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
------------




关于脚周边的特殊事项
------------




引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	-

关于驾驶座的特殊事项
・運転席のヘッドレスト部欠品あり



关于引擎的特殊事项
・エンジンヘッド部分にオイル漏れあり



管理号码 3000034069