



Inspection Report

鑑定日：2018/06/14


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	ViO50-3		
年式	2004		
稼働時間 (h)	3655	メーター	動
シリアル番号	30756B		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	610			

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・シリアルプレート欠品 ・右側カバーへこみ




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	390	390
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・狭所のため旋回動作未確認




足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・狭い所のため走行動作未確認 ・左ゴムシュー経年劣化摩耗と亀裂あり




エンジン	
エンジンモデル	4TNV88-XBV
エンジンシリアルナンバー	8938
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	オイル不足
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	白
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・シート破れあり ・アームクレーンモニター数字読み取れない



エンジンに関する特記事項
白煙若干あり



管理番号 2018061077