



Inspection Report

鑑定日：2024/03/13

ホイールローダー

基本情報	
メーカー	KOMATSU
型式	WA30-6
年式	2010
稼働時間 (h)	1308
シリアル番号	KMTWA106A04090801

作業機	
リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

足まわり	
フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

関係書類	
自動車検査証	なし

外観に関する特記事項
・リペイント、打刻未確認



作業機に関する特記事項



運転席に関する特記事項
・CAB(キャビン)エアコン無し



足まわりに関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000055713

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。