



Inspection Report

鑑定日： 2019/05/19

クローラーダンプ

基本情報

メーカー	MOROOKA
型式	MST-2200VD
年式	2009
稼働時間 (h)	3670
シリアル番号	223197

外観に関する特記事項

- ・キャビン
- ・荷台に消耗あり

エンジン

エンジンモデル	C7
エンジンシリアルナンバー	JTF04429
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

- ・シートに破れ
- ・エアコン排風口に破損あり

エンジンに関する特記事項

トランスミッションホース取付部より油にじみあり

その他特記事項

左ゴムキャタ劣化による割れあり

管理番号 2019050599

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。