



Inspection Report

鉴定日 2019/05/19

履带翻车机

基本信息

厂家	MOROOKA
型号	MST-2200VD
年式	2009
工作时间	3670
序列号	223197

引擎

型号	C7
序列号	JTF04429
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于外观的特殊事项

- ・キャビン
- ・荷台に消耗あり

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

- ・シートに破れ
- ・エアコン排風口に破損あり

关于引擎的特殊事项

トランスミッションホース取付部より油にじみあり

其他特殊事项

左ゴムキャタ劣化による割れあり

Admin. No. 2019050599

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证