



Inspection Report

鑑定日：2018/12/17

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	HITACHI		
型式	ZX30U-3		
年式	2008		
稼働時間 (h)	2194	メーター	動
シリアル番号	20122		

オプション

CNP(キャノピー)	
排土板	共用配管
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	550			

外観に関する特記事項

・本体打刻未確認



作業機に関する特記事項



足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	異常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項

左右シューにたるみあり



エンジン

エンジンモデル	3KNPA
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2018120102