



# Inspection Report

鑑定期日： 2018/09/20

## ブルドーザー

### 基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	D21P-8EO
年式	2013
稼働時間 (h)	604
シリアル番号	90571

### 外観に関する特記事項

- ・500LGP
- ・ROPS Canopy
- ・6-way pat dozer



### 作業機

排土板チルトシリンダー	油漏れなし	
	左	右
リフトアームシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
排土板アングルシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
走行モーター	油漏れなし	油漏れなし

### 作業機に関する特記事項



### 足まわり

	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常
スプロケット	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常

### 運転席に関する特記事項



### 足まわりに関する特記事項



### エンジン

エンジンモデル	4D94LE-2ZAD
エンジンシリアルナンバー	2203
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター	正常

### エンジンに関する特記事項



管理番号

2018090321

※本鑑定期書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。