



# Inspection Report

鉴定日 2026/05/21


## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	RX-306		
年式	2015		
工作时间	2586	汽车仪表盘	动
序列号	16194		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		490		

关于外观的特殊事项
・リペイント ・全体的に使用に伴う傷、錆あり



脚周边				
	左		右	
	插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油			
履带宽度	300		300	
惰轮	正常		正常	
链轮	正常		正常	
衬套	正常		正常	
上部滚轮	正常		正常	
下部滚轮	正常		正常	
鞋帮	正常		正常	

关于作业机的特殊事项
------------



关于脚周边的特殊事项
------------



引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	冷却水不够
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
------------



关于引擎的特殊事项
-----------



管理号码 3000085921