



Inspection Report

鑑定日：2024/08/08

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK135SR-2		
年式	2014		
稼働時間 (h)	6235	メーター	動
シリアル番号	YY06-21833		


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	890			

足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	D04FR-020050
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油にじみ
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	
マルチレバー	エアコン 共用配管
アームクレーン	

外観に関する特記事項
・使用、経年による劣化あり




作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項
・シート座面破れ(小) ・キャビン内サビ(小)



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000062808