



Inspection Report

鉴定日 2024/08/08


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK135SR-2		
年式	2014		
工作时间	6235	汽车仪表盘	动
序列号	YY06-21833		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 空调
- 多杠杆	- 管道
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		890		

关于外观的特殊事项
・使用、経年による劣化あり



脚周边				
	左		右	
	插座类型	铁		
摇摆圈	渗油			
履带宽度	600	600		
惰轮	正常	正常		
链轮	正常	正常		
衬套	正常	正常		
上部滚轮	正常	正常		
下部滚轮	正常	正常		
鞋帮	正常	正常		

关于作业机的特殊事项




引擎	
型号	D04FR-020050
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
・シート座面破れ(小)
・キャビン内サビ(小)



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000062808