



Inspection Report

鑑定日：2018/03/12

ホイールローダー

基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	WA100-3E
年式	1999
稼働時間 (h)	2348
シリアル番号	54527

外観に関する特記事項

キャンピー



作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

作業機に関する特記事項



足まわり

フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	S4D102E-1
エンジンシリアルナンバー	26379450
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

足まわりに関する特記事項

タイヤサイズ: 16.9-24



関係書類

自動車検査証	あり
--------	----

エンジンに関する特記事項



Lot No ARA013-0056

管理番号 2018010741

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。