



Inspection Report

鉴定日 2018/06/14

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	VIO10-2A		
年式	2008		
工作时间	2096	汽车仪表盘	动
序列号	24119B		


附属部件	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		渗油	无	小
铲斗宽度(mm)		370		

关于外观的特殊事项
The body is partly painted


脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	180	180
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项


关于脚周边的特殊事项
Width adjustable


引擎	
型号	3TNV70-W
序列号	39573
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	-

关于驾驶座的特殊事项


关于引擎的特殊事项


管理号码 2018060832